



Finecorsa miniaturizzati

- I finecorsa miniaturizzati montati sulle basette filettate o con attacchi rapidi, possono essere accoppiati ai vari azionamenti manuali da quadro, assolvendo a innumerevoli esigenze di impianto.



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-10 ÷ +90°C
Temperatura fluido	max +50°C
Sistema di commutazione	otturatore
Vie/Posizioni	2/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NC, 3/2 NO
Pressione	Max 10 bar
Comando	manuale e meccanico
Ritorno	molla meccanica
Conessioni	interfaccia per sottobase
Diametro nominale (mm)	2,3 mm (1,5 tipo sensibile)
Portata nominale (NI/min)	110 NI/min (55 tipo sensibile)
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Sottobase	zama
Spola	ottone nichelato




Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIC T100°C Db



PULSANTE MECCANICO



AI-3500	3/2 NC	-	
AI-3500S	3/2 NC	Sensibile	
AI-3501	3/2 NO	-	
AI-3501S	3/2 NO	Sensibile	
AI-3502	2/2 NC	-	
AI-3503	2/2 NO	A richiesta	



AI-3550



AI-3551



AI-3560



AI-3562



AI-3563



AI-3570



AI-3571



AI-3572



AI-3511 ■

AI-3512 ■

AI-3513 ■



AI-3514 ■

AI-3516 ■

AI-3514D ■

AI-3516D ■



AI-3515 ■


AI-3517 ■

AI-3519 ■



AI-3520 ■

AI-3521 ■




AI-3522 ■

(2 POS.)

AI-3523 ■



AI-3524 ■










AI-3525 ■



AI-3526 ■

PULSANTE MECCANICO PER AZIONAMENTO A QUADRO

	AI-3500Q	3/2 NC	-	
	AI-3500SQ	3/2 NC	Sensibile	
	AI-3501Q	3/2 NO	-	
	AI-3501SQ	3/2 NO	Sensibile	
	AI-3502Q	2/2 NC	-	
	AI-3503Q	2/2 NO	A richiesta	



AI-3511Q ■
AI-3512Q ■
AI-3513Q ■




AI-3514Q ■
AI-3516Q ■
AI-3514QD ■
AI-3516QD ■



AI-3515Q ■
AI-3517Q ■
AI-3519Q ■



AI-3520Q ■
AI-3521Q ■



AI-3522Q ■
(2 POS.)
AI-3523Q ■



AI-3524Q ■




AI-3525Q ■





AI-3526Q ■

SOTTOBASE UTILIZZI DORSALI M5




AI-3610

Il codice di ordinazione comprende 4 viti di fissaggio M3x12 e n. 2 grani M5x5 per tappare le vie non utilizzate.



SOTTOBASE UTILIZZI LATERALI O DORSALI M5



AI-3612

I grani M5x5 vanno montati con sigillante (tipo loctite 243) facendo attenzione che questa non ostruisca i fori o penetri nella valvola.
I grani devono essere avvitati a filo della base e non fino a fondo corsa.

