

DF



Altre versioni disponibili

(M08-M12)

DF-220M08 DF-220M12
DF-330M08 DF-330M12
DF-440M08 DF-440M12
DF-770M08 DF-770M12

Con cavo 5 m
DF-220L5
DF-330L5
Con cavo 10 m
DF-220L10
DF-330L10

Prolunga cavo

DHF-033 M08 = 3 m M08 DHF-033 M12 = 3 m M12 DHF-053 M08 = 5 m M08 DHF-053 M12 = 5 m M12

Тіро	EL	ELETTROMECCANICO REED			
Codice	DF-220	DF-330*	DF-440	DF-770	
Tensione di lavoro (V AC/DC)	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V AC/DC	5÷30 V DC	
Corrente commutazione Max (mA)	100	100	100	100	
Potenza commutazione Max (W/VA)	3	3	3	3	
Caduta di tensione Max (V AC/DC)	<3,5	0,1	0,1	0,7	
Campo magnetico minimo (gauss)	60	60	60	30	
Tempo di risposta apertura (ms)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08	
Tempo di risposta chiusura (ms)	< 1	< 1	< 1	0,03	
Vita elettrica con carico resistivo (cicli)	>107	>107	>107	>109	
Indicatore di stato (LED)	rosso	rosso	rosso	rosso	
Numero e sezione cavi (mmq)	2x0,14	3x0,14	3x0,14	3x0,14	
Lunghezza cavo (mm)	3000	3000	3000	3000	
Circuito elettrico	A	С	D	С	
Grado di protezione (EN60529)		IP67			
Temperatura di utilizzo (°C)		-20 ÷ +80			

^{*:} su richiesta NPN (DF-330NPN con cavo 3 m)

Fissaggi



DH-M10DF DH-M20DF DH-M12DF DH-M25DF DH-M16DF

Fascetta di fissaggio su cilindri serie M



DH-K320DF Fascetta di fissaggio su cilindri serie K320



DF-001 Bloccacavo






DHF-0020100 Bandella coprifilo


Circuiti elettrici

Versione con cavo


A AC/DC 2 fili NO



C DC 3 fili PNP NO



D DC 3 fili PNP NC



E DC 3 fili NPN NO



BRN = Marrone BLK = Nero BLU = Blu

Versione con connettore

A AC/DC 2 fili NO

M08 2 fili



M122 fili



OUT(4) (1)+VDC




D DC 3 fili PNP NC



M12 3 fili
0V(3)

E DC 3 fili NPN NO



PIN 1 = Marrone

PIN 2 = Bianco PIN 3 = Blu

PIN 3 = Blu PIN 4 = Nero

Istruzioni di montaggio



Inserire il sensore nell'apposita cava facendo attenzione che la piastrina di fissaggio sia posizionata con il taglio a cacciavite lungo l'asse del sensore.



Ruotare il sensore all'interno della cava facendo attenzione che la piastrina di fissaggio sia dal lato aperto della cava.



Verificare che il sensore sia correttamente inserito nella cava. Sistemare il sensore nella posizione di rilevamento desiderata



Tenere il sensore in posizione e ruotando con un cacciavite la piastrina di fissaggio, fissarlo saldamente alla cava. Coppia Max: $0.5 \div 1$ Nm

Disponibile versione ATEX su richiesta

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX